

Eau jaunâtre mais aucun risque pour la santé Début de l'inspection des bornes d'incendie

Saint-Constant, le 2 septembre 2016 — Depuis quelques jours, et tout au cours des mois de septembre et d'octobre 2016, la firme Hydra-Spec inc. procédera à une inspection complète des bornes d'incendie dans tous les quartiers de la ville. Ces inspections s'effectuent sur semaine entre 7 h 30 et 17 h, et visent à s'assurer du respect des normes de sécurité en matière d'incendie.

Au cours de cette opération, il est possible que l'eau soit jaunâtre à l'ouverture du robinet dans certaines résidences. ***Cette situation ne présente aucun danger pour la santé.*** Comme il s'agit d'une intervention d'entretien sur tout le territoire, il pourrait y avoir une baisse temporaire de pression d'eau, accompagnée ou non d'une coloration jaunâtre (rouille).

Pour pallier à cet inconvénient, il est donc recommandé d'ouvrir les robinets d'eau froide et de laisser couler jusqu'à ce que l'eau devienne incolore (environ 15 minutes). Le robinet de la baignoire est celui qui devrait être privilégié car son drain ne comporte pas de filtre et permet de laisser s'échapper les particules fines qui peuvent être en suspension dans l'eau.

Pour le lavage des vêtements et de la vaisselle, il serait pertinent de les prévoir en dehors des heures mentionnées ci-haut.

En quoi consistent les travaux?

Un technicien de la firme Hydra-Spec inc. vérifie le mécanisme de fonctionnement de la borne d'incendie, mesure la pression d'eau et détermine, s'il y a lieu, les priorités d'intervention. Cette inspection permet à la Ville d'assurer une efficacité optimale en cas d'incendie.

Pour plus d'information :

Division des travaux publics

450 638-2010, poste 7400

travaux_publics@ville.saint-constant.qc.ca

— 30 —

Source : Service des communications
Ville de Saint-Constant
450 638.2010, poste 7460
communication@ville.saint-constant.qc.ca