

Avis important :

Inspection des bornes d'incendie et eau rougeâtre

Où ? **Sur tout le territoire de la Ville**
Quand ? **Entre le 8 septembre et la fin octobre 2015**
Lundi au vendredi, entre 7 h 30 et 17 h 00



Au cours des mois de septembre et d'octobre 2015, la firme Hydra-Spec inc., mandatée par la Ville de Saint-Constant, effectuera une inspection complète des bornes d'incendie dans tous les quartiers de la ville afin de s'assurer de bien respecter les normes de sécurité en cas d'incendie. Ces inspections seront effectuées entre 7 h 30 et 17 h 00, en semaine.

En quoi consistent les travaux ?

Un technicien de la firme Hydra-Spec inc. vérifie le mécanisme de fonctionnement de la borne d'incendie, mesure la pression d'eau et détermine, s'il y a lieu, les priorités d'intervention. Cette inspection permet à la Ville d'assurer une sécurité optimale en cas d'incendie.

Comme il s'agit d'une opération d'envergure sur tout le territoire, il pourrait y avoir une baisse temporaire de pression d'eau, accompagnée ou non d'une coloration rougeâtre (rouille). Ceci pourrait entraîner certains désagréments, notamment des tâches sur les tissus (consultez le paragraphe suivant pour connaître les précautions à prendre). Il est important de mentionner qu'il n'y a **aucun danger pour la santé**.

Que faire en cas d'eau rougeâtre ?

Nous vous recommandons d'ouvrir les robinets d'eau froide et de laisser couler jusqu'à ce que l'eau devienne incolore (environ 15 minutes). Nous vous recommandons d'effectuer le lavage de tissus et de la vaisselle en dehors des heures mentionnées ci-haut.

Nous sommes désolés des inconvénients que pourraient entraîner ces travaux essentiels au maintien de la qualité du service et nous vous remercions de votre collaboration.

Pour plus d'information :

Ville de Saint-Constant
Division des travaux publics
450 638-2010, poste 7400
Travaux_publics@ville.saint-constant.qc.ca

